

## ■9. 保守契約・保守点検の実施状況 (Q12A)

- 今回の調査において『保守点検実施率』が最も高かった機器は「D18. PET/CT装置 (100.0%)」、「D16. SPECT/CT装置 (100.0%)」であった。また、『保守点検実施率』が80%を超えた機器は16機器で、そのうち90%を超えた機器は「D24. MRI装置 (1.5T以上)」を含む10機器である。（「\*」の機器については、N数僅少のため分析から除外）
- 『メーカーと保守契約し実施している』の割合が最も高かった機器は、「D18. PET/CT装置 (96.2%)」である。続いて、「D24. MRI装置 (1.5T以上) (94.9%)」、「D12. X線CT装置 (4列以上のマルチスライス) (93.4%)」となっている。

### ◆保守契約・点検実施状況 (%)

\* 表中の「\*」は今回の調査で十分な回答数が得られなかった為、参考数値として掲載。

順位	機器番号	機器名 (保守点検実施率順)	メーカーと 保守契約	メーカーに 点検依頼	院内で実施	保守点検 実施率
1	D18	PET/CT装置	96.2	2.9	1.0	100.0
1	D16	SPECT/CT装置	92.8	7.2	0.0	100.0
-	D17	* PET装置	66.7	0.0	33.3	100.0
-	D19	* PET/MRI装置	100.0	0.0	0.0	100.0
3	D24	MRI装置 (1.5T以上)	94.9	2.2	0.3	97.4
4	D12	X線CT装置 (4列以上のマルチスライス)	93.4	2.9	0.5	96.8
5	D27	治療用粒子加速装置	92.8	3.2	0.8	96.8
6	D29	CT治療計画装置	86.8	8.8	0.5	96.1
7	D15	SPECT装置	75.7	16.2	1.7	93.6
8	D26	治療用RI装置	71.0	21.7	0.0	92.7
9	D05	血管撮影用X線装置	86.4	5.2	0.7	92.3
10	D07	乳房用X線撮影装置	76.8	10.4	3.4	90.6
11	D02	X線透視撮影装置	67.1	17.7	5.2	90.0
12	D30	放射線治療計画装置	76.8	9.3	2.1	88.2
13	D38	FPD画像処理装置 (立位、臥位、その他)	68.6	14.5	3.7	86.8
14	D01	一般X線撮影装置	50.0	24.5	11.5	86.0
-	D22	* MRI装置 (1.0T未満)	70.0	15.0	0.0	85.0
15	D39	FPD画像処理装置 (カセットタイプ)	69.3	10.4	4.8	84.5
16	D31	造影剤注入装置	45.5	27.3	8.1	80.9
17	D08	泌尿器用X線撮影装置	49.5	18.8	10.9	79.2
18	D28	X線治療計画装置	62.5	6.9	6.9	76.3
19	D06	外科用X線透視撮影装置	37.1	25.8	11.3	74.2
-	D10	* 車載用X線撮影装置	39.1	21.7	13.0	73.8
20	D46	結石破碎装置	51.7	19.3	2.8	73.8
21	D48	骨密度測定装置 (X線)	32.6	27.8	13.2	73.6
22	D04	回診用X線撮影装置	33.3	24.3	15.8	73.4
23	D14	ガンマカメラ (シンチレーションカメラ)	62.2	11.1	0.0	73.3
-	D47	* ハイパーサーミア装置	27.3	36.4	9.1	72.8
-	D11	* X線CT装置 (シングルを含む4列未満)	50.0	12.5	6.3	68.8
24	D37	CR画像処理装置 (立位、臥位、その他)	49.1	13.5	4.3	66.9
25	D20	核医学データ処理装置	52.3	11.5	3.1	66.9
26	D40	画像処理装置 (ワークステーションを含む)	51.1	9.5	5.2	65.8
-	D03	* X線断層撮影装置	44.0	20.0	0.0	64.0
27	D13	歯科用X線撮影装置	23.7	21.3	18.2	63.2
28	D23	MRI装置 (1.0T以上、1.5T未満)	58.5	2.4	0.0	60.9
-	D21	* その他の核医学装置	25.0	18.8	12.5	56.3
29	D25	超音波診断装置	24.7	16.9	14.6	56.2
30	D35	乾式イメージャ	35.2	12.2	7.8	55.2
31	D50	血液照射装置	29.2	15.4	7.7	52.3
32	D09	その他の専用X線撮影装置	18.2	21.8	7.3	47.3
33	D33	CRTイメージャ	29.0	12.9	0.0	41.9
34	D32	自動現像装置	22.6	5.7	7.5	35.8
35	D49	骨密度測定装置 (超音波)	2.9	17.6	11.8	32.3
-	D34	* 湿式イメージャ	0.0	0.0	0.0	0.0
-	D36	* フィルムチェンジャ	0.0	0.0	0.0	0.0

※保守点検実施率…「メーカー側と保守契約し実施」、「メーカー側にその都度点検を依頼して実施」、「院内で実施している」の回答数の合計/当該質問への回答数合計